

Wymagania, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego

Dostosowanie świadczeniodawców do wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego

135 świadczeniodawców:

240 miejsc udzielania świadczeń (MUS)

160 MUS - dostosowanych - 67 %

80 MUS - niedostosowanych - 33%

Dostosowanie świadczeniodawców do wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego

	PROBLEM	LICZBA PRZYPADKÓW
1	wypoczywalnia - brak	17
2	wypoczywalnia - brak podziału na kobiety i mężczyzn	16
3	pokoje - brak dozowników do mydła i ręczników papierowych	16
4	gabinet pielęgniarstwa - brak	15
5	gabinet lekarski - brak	14
6	wentylacja - brak w miejscach wykonywania zabiegów	11
7	basen - brak basenu leczniczego	10
8	gabinet zabiegowy - brak	9
9	basen - brak basenu rehabilitacyjnego	9
10	łazienki dla osób niepełnosprawnych - brak na każdym piętrze	8
11	leżanki - brak odpowiedniej ilości	7
12	leżanki - brak odpowiedniej powierzchni	6
13	kriokomora - brak	6
14	pokoje dla osób niepełnosprawnych - brak na każdym piętrze	6
15	jadalnia - brak	4
16	wentylacja - brak wyciągów dolnych w miejscach zabiegów	4
17	łazienka dla niepełnosprawnych - częściowy brak	4
18	basen i powierzchnie przybasenowe - brak dostosowania do RMZ	4
19	pomieszczenie do przygotowywania i dystrybucji posiłków	3
20	wentylacja - brak w części budynku	3
21	łazienki - brak dozowników do mydła i ręczników papierowych	3
22	wanny - brak uchwytów lub doprowadzenia wody	3

	PROBLEM	LICZBA PRZYPADKÓW
23	gabinet zabiegowy - brak wody	2
24	kabiny natryskowe - brak w pomieszczeniach zabiegów peloidowych	2
25	podłogi - brak dostosowania do wymogów	2
26	winda - brak dźwigu osobowego	2
27	gabinet zabiegowy - brak wentylacji	1
28	wypoczywalnia - brak stanowisk siedzących	1
29	wentylacja - brak nawiewnej	1
30	pomieszczenie do stacji uzdatniania - brak	1
31	pomieszczenie - brak magazynu do przechowywania peloidów	1
32	pomieszczenie - brak magazynu do przechowywania środków chemicznych	1
33	łazienki - brak 2 pomieszczeń hig sanit łącznie na 60 osób przebywających w zakładzie	1
34	łazienki - brak w części ogólnodostępnej	1
35	basen - brak wyciągów do ewakuacji gazów z nad lusta wody	1
36	basen - brak dostosowania odpowiedniej głębokości	1
37	basen - niecka bez pochylni; tylko schody	1
38	basen - brak dostosowania do osób niepełnosprawnych	1
39	oznakowanie urządzeń i instalacji - brak odpowiedniego	1
40	łazienki - brak	1
41	instalacja przywoławcza - brak	1
42	wanna - brak z baterią i kabiną natryskową	1
43	basen - brak osobnych pomieszczeń dla kobiet i mężczyzn	1

NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia

Dziękuję za uwagę